

El Alcázar
6-4-70

ORGAZ: Urge reparar la iglesia de Santo Tomás

Una joya arquitectónica del siglo XVIII

ORGAZ (De nuestro corresponsal). — Desde hace algún tiempo venían observándose diversos deterioros en la iglesia parroquial de Santo Tomás, de esta localidad, que nos preocupaban seriamente, por la amenaza que ello suponía para la integridad del templo.


Los temporales pasados vinieron a acentuar los defectos que ya acusaban los muros y techumbres en una gran zona del mismo, hasta el punto de urgir su reparación en evitación de mayores perjuicios y en cuya tarea se halla entregado afanosamente el señor cura párroco de la localidad, don Benito López Oliveros, pues la cantidad que cuesta afrontar estas obras es bastante elevada, según presupuesto que ha sido facilitado al efecto.

El templo en sí es una joya arquitectónica del barroco, edificado de sillaría almohadillada en gran parte y al que falta una de las torres, como a la catedral de Toledo. Fue mandado construir por el infante cardenal Borbón en 1741, y llama poderosamente la atención, tanto por su magnitud cuanto por sus bellas líneas.

Pero si el templo constituye un motivo de orgullo para los orgaceños, también es cierto que su conservación resulta demasiado costosa, máxime en esta ocasión, en que la atención de las obras se eleva a varios cientos de miles de pesetas, lo cual nos obliga a pensar en aquellos organismos que deben velar por "la salud" de estos edificios, cuyas torres, a la vez que pregonan la fe de nuestros pueblos atraen la mirada complaciente del turista.

J. LARA GÓMEZ-MIGUEL
(Fotos del autor.)

Entrada principal, presidida por el escudo del cardenal Borbón, y vista parcial del templo.



Fuente: Álbum de prensa de Orgaz cedido por José Lara Gómez-Miguel al Grupo Arqueológico y de Costumbres Populares "Villa De Orgaz".